Yapılan İş: Yapım ve Proje Şube Müdürlüğü'nün Tesisat Birimi Hizmetleri :	Sayfa No:13
	Tarih : 25.07.2013

Balkonlara yer süzgecinin konulmuş olmasını ve bu yer süzgeçlerinin yağmur suyu hattına bağlanıp bağlanmadığını inceleriz. Kolonlara sırası ile numaraların verilmiş olmasına, tüm çizim ve gösterimlerin doğru olmasına dikkat ederiz.

Cihazların Yerleşim İncelemeleri :

- **Banyo Cihazlarının Yerleşimi:** Binanın banyosunda bulunan küvet veya duş, lavabo, alafranga hela, yer süzgeci ve çamaşır makinasından oluşan cihazların en uygun şekilde tasarlanmış olmasını inceleriz. İncelemelerimizde; banyo içinde, pis su yatay borularının en kısa yolda pis su hattına bağlanmış olmasına dikkat ederiz.
- **Mutfak Cihazlarının Yerleşimi:** Bulaşık makinası için musluk ve pis su giderinin yapılmış olmasına dikkat ederiz. Daha sonra kullanılacak eviyenin en uygun yere yerleştirilmiş olmasına ve pis su kolonuyla bağlantısının doğru bir şekilde olmasına dikkat ederiz.
- **Tek Tuvalet Yerleşimi:** Binada tek tuvalet varsa, alaturka veya alafranga olarak düzenlenir. Bizim buradaki incelememiz sadece alafranga tercih edilmişse yer süzgecinin belirtilmiş olmasını ve pis su kolonuna yapılan bağlantıların doğru olmasını incelemektir. Bunun yanı sıra tuvalet tasarımı yapılan yerde lavabo olması zorunludur. Bu nedenle lavabo ve muslukların uygun yerlere yerleştirilip yerleştirilmediğini inceleriz.



Tam Ayaklı Lavabo Detayı

KONTROL:

M.Sıddık KARACA
Proje ve Yapım İşleri
Şb. Müdürü