

- 02.07.2013 tarihinde tornalanan makas silindir boğazına delik açılmak üzere matkaba gidildi.
- İlk önce matkaba 12'lik uç takıldı ve parça 90'ar derece döndürülerek 4 tane delik delindi.



- Ardından matkap ucu değiştirildi ve 15,5'lik matkap ucu takıldı.
- Bu matkap ucuyla parçaya 20 tane delik delindi.
- Delinen son deliklerin 20mm içeri kadar 26'lık matkap ucuyla delinmesi gerekiyor.
- Bu nedenle matkap ucu değiştirildi ve 26'lık matkap ucuyla genişletilmesi gereken delikler genişletildi.
- Aynı işlemler 2. Parça içinde yapıldı ve işlem tamamlandı.



